

Conexões Tupy

Linha NPT - Conexões de Ferro Maleável aplicadas na condução de líquidos, gases e vapores.

Conexões NPT

Média Pressão - 300 Libras

Tabela de Pressão	Pressões Máximas de Serviço (Conforme NBR 6925)			Pressões Máximas de Serviço para Uniões (Conforme NBR 6925)
Diâmetro Nominal				
Temperatura °C	1/4" à 1"	1.1/4" à 2"	2" à 3"	1/4" à 4"
-29 à 66	2000 PSI	1500 PSI	1000 PSI	600 PSI
93	1785 PSI	1350 PSI	910 PSI	550 PSI
121	1575 PSI	1200 PSI	825 PSI	505 PSI
149	1360 PSI	1050 PSI	735 PSI	460 PSI
177	1150 PSI	900 PSI	650 PSI	415 PSI
204	935 PSI	750 PSI	560 PSI	370 PSI
232	725 PSI	600 PSI	475 PSI	325 PSI
260	510 PSI	450 PSI	450 PSI	280 PSI
288	300 PSI	300 PSI	300 PSI	230 PSI

Niple Duplo - Fig. 2001



Medidas:
1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4" e 6"
Maiores detalhes em nosso site.

Cotovelo - Fig. 2015



Medidas:
1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4" e 6"
Maiores detalhes em nosso site.

Cotovelo 45° - Fig. 2025



Medidas:
1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4" e 6"
Maiores detalhes em nosso site.

Tê - Fig. 2060



Medidas:
1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4" e 6"
Maiores detalhes em nosso site.

Cotovelo MF - Fig. 2030



Medidas:
3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2" e 3"
Maiores detalhes em nosso site.

União Assento Cônico Bronze - Fig. 2070



Medidas:
1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" e 4"
Maiores detalhes em nosso site.

Curva Fêmea - Fig. 2033



Medidas:
1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" e 4"
Maiores detalhes em nosso site.

União Cotovelo Assento Cônico Bronze - Fig. 2075



Medidas:
1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" e 2"
Maiores detalhes em nosso site.

Luva - Fig. 2045



Medidas:
1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4" e 6"
Maiores detalhes em nosso site.

Luva de Redução - Fig. 2050R



Medidas: 1/2" x 1/4", 1/2" x 3/8", 3/4" x 3/8", 3/4" x 1/2", 1" x 1/2", 1" x 3/4", 1 1/4" x 3/4", 1 1/4" x 1", 1 1/2" x 1", 1 1/2" x 1 1/4", 2" x 1 1/4", 2" x 1 1/2", 2 1/2" x 1 1/2", 2 1/2" x 2", 3" x 2", 3" x 2 1/2", 4" x 2 1/2", 4" x 3" e 6" x 4".

Conexões Tupy

Linha NPT - Conexões de Ferro Maleável aplicadas na condução de líquidos, gases e vapores.

Tampão - Fig. 2055



Medidas:
 $\frac{1}{4}$ ", $\frac{3}{8}$ ", $\frac{1}{2}$ ", $\frac{3}{4}$ ", 1", $1\frac{1}{4}$ ", $1\frac{1}{2}$ ", 2", $2\frac{1}{2}$ ", 3", 4" e 6"
 Maiores detalhes em nosso site.

Tê de Redução - Fig. 2065R




Medidas: $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$, $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$, $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{8}$, $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$,
 $1 \times 1 \times \frac{1}{2}$, $1 \times 1 \times \frac{3}{4}$, $1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$, $1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4} \times 1$,
 $1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2} \times 1$, $1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$, $2 \times 2 \times 1\frac{1}{4}$, $2 \times 2 \times 1\frac{1}{2}$,
 $2\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$, $2\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2} \times 2$, $3 \times 3 \times 2$, $3 \times 3 \times 2\frac{1}{2}$,
 $4 \times 4 \times 2\frac{1}{2}$, $4 \times 4 \times 3$ e $6 \times 6 \times 4$,

Flange - Fig. 1090



Medidas:
 $\frac{1}{2}$ ", $\frac{3}{4}$ ", 1", $1\frac{1}{4}$ ", $1\frac{1}{2}$ " e 2"
 Maiores detalhes em nosso site.



MMC TUBOS